



Prasa termotransferowa PT – 11

Dane Techniczne

Pobór mocy	400 (W)
Źródło zasilania	230 (V)
Maksymalna temperatura pracy	260(°C)
Regulacja czasu	0 – 9999 (s)
Wysokość otwartej maszyny	64 (cm)
Wysokość zamkniętej maszyny	44 (cm)
Szerokość maszyny	30 (cm)
Głębokość maszyny	45 (cm)
Waga paczki w transporcie	13,5 (kg)
Wymiary paczki w transporcie	62,5 x 37,5 x 52 (cm)
Waga netto	11,5 (kg)
Powierzchnia grzewcza	17 x 8 (cm)